

うあ！！今日は、どうしたんだ？


買ってもらったばかりの  
コンパスが狂っちゃったんだ・・・  
うえ～



はは～、さてはスマホとか磁気のある  
ものと一緒にしてたんだな。  
N極とS極が反転してるんだ。  
本来だと磁針の赤い方がN極だけど、  
S極になってしまったんだ。



- ①まず、コンパスの磁針どちらかの極に、強い磁石をゆっくり近づける。
- ②次に、コンパスの磁針をなぞるように、反対側の極の方へ磁石を動かし、
- ③最後に、磁石がコンパスの磁針の反対側まできたら、磁石をパッとコンパスから離す。



な、なおった・・・  
うえ～  
えっぐえっぐ



もう、泣かなくていいだろう？  
次からは、保管に気を付けるんだぞ♪

わ わかった  
ありがとうございます